

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Ohmstrasse 2b  
DE 84137 Vilsbiburg  
Telefon +49 8741 6598



Bericht-Nr.: ODE0VBS0KE0014540

iKFZ-Prüfz.: vsppa31J

Org.Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

DR. JULIANE HEHL  
LINDENSTR. 20  
85456 Wartenberg

(1) Fz.-Id.Nr.: WDB4632701X164619

(2) Amtl. Kennz.: ED HH843 (D)

(3) Ausstellungsdatum: 15.06.2023 13:45 Uhr

Prüfort: Wartenberg

(4) km-Stand: 122871 km

(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN

Aufbau: GESCHLOSSEN 01 0200

Hersteller: DAIMLERCHRYSLER (D) 0999

Typ: 463 30000C

Var./Ver./Ausf.: -/-

Antriebsart: Benzin 0001

Emissionsschl: 98/69/EG I;B 0465

zGM: 3200 kg EZ: 02.02.2006

Letzte Prüfung: 04.2021 FSD.HU/Mangel: 4.23.5.1/2.0.16

Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1  
0020076926

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO


(7) Ergebnis:  
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU  
Juni 2025

Prüfplakette  
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftenmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.  
Das Fahrzeug ist im Juni 2025 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.  
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.



(9) Es betreute Sie Herr Hötzingler  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

### (10) Hinweise:

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 15.06.2023 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-4-04-0265-63.

### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	322	339	661				48
Betriebsbremse 2. Achse	358	361	719				22
Feststellbremse 2. Achse	370	358	728				

Feststellbremse blockiert: Ja

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	78,15 EUR	93,00 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>Netto 78,15 EUR</b>	<b>Brutto 93,00 EUR</b>	<b>USt 19%: 14,85 EUR</b>
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 15.06.2023		

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),  
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Ihr mobiler TÜV Service - TÜV SÜD Auto Service GmbH