

# HEDV - Entwicklung

Wartenberg, 19.12.98

Dr. Hehl Hans

Telefon: 08762/3070

Lindenstr. 20

Fax: 08762/3070

85456 Wartenberg

(Fax: 08762/9986)

Firma: Häussler Heiligkreuztal

Betreff: Schaden an SP5 KA KD. 331104  
Auftr. 069755104 v. 9.10.98!

Schraube am Mitnehmer-Lager (Teigdruckhasen) gelöst,  
Mutter nach unten gefallen. Kunststofflager bzw.  
Mutter ohne Elektrik-Ausbau nicht erreichbar,  
daher Loch von vorne gebohrt ( $\varnothing 20\text{ mm}$ ), Montage  
selbst durchgeführt: Fazit: Fehlkonstruktion bzw.  
Schlamperei!, da unter Mutter keine Sicherungs-  
ringe verwendet. Bitte Rückruf! Dr. Hehl Hans  
L. Ersatzteilliste Schraube 35 / Mutter 37 ←

lockert sich. / Schraube wird vom Mitnehmer herausgedreht!

P.S. Maschine sonst "spitze"!! Brotteig wird wunderschön!

85456 Wartenberg, Lindenstr. 20

Telefon: 08762/3070 HEDV-Entwicklung Dr. Hehl

oder Stopp-Mutter verwenden!  
gibt es auch in A2!