TÜV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland
Engineering Center Böblingen
Otto-Lilienthal-Straße 16
D-71034 Böblingen



Hersteller: DaimlerChrysler AG

Gutachten Nr. 18 10 08 1002

D - 70546 Stuttgart

Fzg.Typ:

460

(Stand 10/02) Blatt: 3 von 5

Fortsetzung zu

## 3. Reifen

## Zul. Kombinationen:

	Reifengröße	Zul. Radgröße	Auflagen u. Hinweise
vuh:	235/70 R 15 – 107 *)	7 J x 15 H2 ET 37	1), 2), 3)
vuh:	255/75 R 15 – 110 *)	7 J x 15 H2 ET 37	1), 2), 3), 4)
vuh:	10 R 15 - 109 *)	7 J x 15 H2 ET 37	1), 2), 3), 4)
vuh:	31 x 10,50 R 15 - 109 *)	7 J x 15 H2 ET 37	1), 2), 3), 4)

## 4. Auflagen und Hinweise

 Es sind vorn und hinten nur Reifen und R\u00e4der eines Herstellers und Typs zul\u00e4ssig.

 Der erforderliche Geschwindigkeltsindex ist den Fahrzeugpapleren zu entnehmen (Siehe Ziff. 6 und Ziff. 16).

Die serlenmäßigen Reifenfülldrücke gelten für die Umrüstbereifung weiter.

Der Fahrzeughalter/-führer muß dafür Sorge tragen, daß bei Erneuerung der Relfen mit einem anderen, als dem geprüften Fabrikat oder Typ, es zu keiner Gefährdung oder Unvorschriftsmäßigkeit kommen darf.

- 2) Es ist eine Überprüfung und ggf. Neueinstellung des Tachometers erforderlich. Wird eine Neueinstellung vorgenommen, können die Serienreifen nur dann wahlweise verwendet werden, wenn gleichzeitig nachgewiesen wird, daß die Tachometereinstellung auch für diese Reifen noch vorschriftsmäßig ist.
- Zusätzliche Teile zur Abdeckung der Reifenlaufflächen sind an der Vorder und Hinterachse anzubauen.
- 4) Um ausreichenden Freigang in den hinteren Radhäusern zu erreichen, muß der Radhausausschnitt ausgeschnitten werden. (Nur erforderlich bei Fahrzeugen, die serlenmäßig keine Kotflügelverbreiterungen haben.)
- 5) Zur Herstellung ausreichender Freigängigkeit an der Vorderachse ist der Lenkanschlag neu einzustellen. (Lenkbegrenzungsschraube um eine Umdrehung herausdrehen!)
- Der Betrieb mit Schneeketten ist nicht zulässig.