

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Ohmstrasse 2b  
DE 84137 Vilsbiburg  
Telefon +49 8741 6598

29.07.21 / SL 55



Bericht-Nr.: ODE0VBS0H4J010429

iKFZ-Prüfz.: XZfyDXWm

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

DR. JULIANE HEHL  
LINDENSTR. 20  
85456 WARTENBERG

(1) Fz-Id.Nr.: WDB2304741F024683  
(2) Amtl. Kennz.: ED HH844 (D)  
(3) Ausstellungsdatum: 29.07.2021 14:40 Uhr  
Prüfört: Wartenberg  
(4) km-Stand: 75565 km  
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN  
Aufbau: OFFEN  
Hersteller: DAIMLERCHRYSLER (D)  
Typ: 230  
Var./Ver./Ausf.: - / -  
Antriebsart: Benzin  
Emissionsschl: EURO 4  
zGM: 2200 kg  
Letzte HU: 07.2019  
Kundenkennzeichen:  
01  
0100  
0710  
00000000  
- / -  
0001  
0462  
EZ: 18.07.2002  
FSD.HU/Mangel: 4.20.3.1/2.0.13

Seite 1 von 1  
0020076926

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:  
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU  
Juli 2023

Prüfplakette  
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.  
Das Fahrzeug ist im Juli 2023 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.  
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Rossa  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

- Untersuchung des Abgasverhaltens am 29.07.2021 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-4-04-0265-63.

### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	289	297
Betriebsbremse 2. Achse	221	234
Feststellbremse 1. Achse	218	231

Abbremsung BBA (%): Räder block.  
Abbremsung FBA (%): Räder block.

### (10) Hinweise:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem sehr guten Gesamtzustand.

Rechnung Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	67,23 EUR	80,00 EUR		
<b>Gesamt:</b>	<b>Netto 67,23 EUR</b>	<b>Brutto 80,00 EUR</b>	<b>USt 19%:</b>	<b>12,77 EUR</b>
USt-IdNr.: DE177565595				

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.

Informationen gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).

Ihre Technische Prüfstelle für den Kfz-Verkehr - TÜV SÜD Auto Service GmbH