

Stand 19.02.23 #dateien/sichli-neu-190223.odt

Neu: sichli-neu-11112020

alt: sichli Sicherungsliste 27.11.2000 / 9.94

FI: 0,030A/25 A, FI 4 vierpolig, FI 2 zweipolig, Li Licht, St Steckdosen,
Si-Nr. Sicherungsautomat Phase FI-Zuordnung Stromkreis

1	L20	L1	FI -III- 4	Elektroherd-Küche, Spülmaschine
2	L20	L2		
3	L20	L3		
4	H16	L1	FI -III- 4	Li + St Heizungsraum, Keller- abgang u. -vorplatz, Werkstatt, Hundezwinger
5	H16	L3	FI -III- 4	St Waschmaschine
6	H16	L2	FI -III- 4	Heizung mit Brenner
7	H16	L1	FI -III- 4	Dunstabzug Küche
8	H16	L1	FI -a- 2	Li + St Tür, Geschirrspüler, Mikrowelle, Gefrierschrank Nofrost
9	H16	L2	FI -III- 4	Li + St WC-Keller, Kellergang,
10	H16	L1	FI -III- 4	Li + St Wohnzimmer, Schlafzimmer, St Terrasse-Sitzplatz
11	H16	L3	FI -III- 4	Klingeltrafo
12	H16	L2 (frei)
13	H16	L3	FI -d- 2	Li + St Bad, Büro/Computer, Ankleidezimmer, Spiegellicht-Flur Waschküche-Keller, Gefrierschrank NoFrost,
14	H16	L (frei)
15	H16	L3	FI -III- 4	St Wäschetrockner-Waschküche mit Li über Spüle, Teichpumpe
16	L16	L	FI -e- 2	Kühlkeller (frei)
17	L16	L3	FI -I- 4	Si vor FI: Drehstrom-Werkstatt, Schleifmaschine, Licht über Arbeits- tisch, Drehstrom-Terrasse, Zisterne-Pumpe, Drehstromsteckdose Schuppen, Außenlicht Licht Schuppen und Brunnen
18	L16	L2		
19	L16	L1		
20	K16	L3	FI -b- 2	Li + St Gang, Küche, Vorratsraum + Kühlschrank, Gefrierschrank neu Nofrost Li + St Garage hinten rechts, Speicherlicht Li Hauseingang, Gartenlaternen, Antennen- verstärker, Li Terrassensitzplatz, St bei Tür Obere 3 Steckdosen Küchenfenster, erste St darunter
21	C16	L1	Fi -II- 4	Li + St Garage, Hoflicht an Garage mit Sensoren, Grube in Garage
21	C16	L1	FI -II- 4	Drehstrom Garage, Kompressor-Wasch- küche
22	C16	L2		
23	C16	L3		
24	B16	L3	FI -f- 2	St Zählerschrank vor Hauptschalter
2*	H16	L3	FI -c- 2	St + Li Keller: Arbeitszimmer, Vorratsraum, Holzkeller